

# 通学路対策箇所図(古殿小学校)

- 【対策メンバー】**
- ・古殿町教育委員会
  - ・古殿小学校
  - ・古殿中学校
  - ・福島県石川警察署
  - ・福島県石川土木事務所
  - ・古殿町地域整備課
  - ・古殿町生活福祉課
  - ・古殿町交通安全協会

**②(主)いわき石川線**  
・横断歩道がなく危険。




(対策メニュー)  
・注意喚起(教委)

**①国道349号**  
・カーブで見通しが悪い。



(対策メニュー)  
・道路拡幅予定(県)



**⑦国道349号**  
・歩道が切れているため危険



(対策メニュー)  
・路肩拡幅、除草(県)



**⑤(主)いわき石川線**  
・カーブの中にバス停があり道路横断時、危険



(対策メニュー)  
・バス停移動に伴う路肩拡幅(県・町・教委)

**③町道黒長古町線**  
・防護柵がないため河川へ転落の危険



(対策メニュー)  
・注意喚起(教委)

**④町道千足大綱線**  
・町道に障害物があり見通しのため危険



(対策メニュー)  
・カラー舗装(町・実施済)

凡例

	:町道
	:国道、県道